



23-000000327


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 63910	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0310 - Radiologia -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 14-02-23 14:07 - 14-02-23 14:07		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> ENRICO DEL SIGNORE - NOLDAP	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: DIAGNOSTICA RADIOLOGICA P.S.-0310-0311		<b>ODL INTERVENTO</b> 23-000000327	
<b>TIPOLOGIA</b> MONITOR PARAMETRI VITALI	<b>MODELLO</b> CARDIAC TRIGGER MONITOR 7800	<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI		
<b>PRODUTTORE</b> IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC	<b>COD. CIVAB</b> MONIVYC1959	<b>MATRICOLA</b> 20120304	<b>INV. ENTE</b> 63910	<b>FASCIA CRITICA</b> Finanziamenti propri

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SI RICHIEDE SOSTITUZIONE ELETTRODO VERDE CHE PRESENTA SEGNI DI USURA E MALFUNZIONAMENTO.</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

**NOTE RICHIEDENTE: SI RICHIEDE SOSTITUZIONE ELETTRODO VERDE CHE PRESENTA SEGNI DI USURA E MALFUNZIONAMENTO.**

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
14:08	14-02-23	14:08	14-02-23	GE MEDICAL SYSTEMS ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

**NOME COGNOME REFER. REPARTO:**  **DATA:** 14-02-23

**SALVA FIRME >>**

<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------