

## ASSISTENZA TECNICA:

Tel: 800.372.590 - Fax: 055.4229.450

E-Mail: assistenza.tecnica@esaote.com

No Office		Validità			
N° Offerta:	QUO-39073-H3F6 - 0	Dal 16/05/2023	AI 16/08/2023		
Richiedente	1000000148	Utilizzatore	2000043527		
AZIENDA USL RIETI		MAGAZZINO ECONOMA	MAGAZZINO ECONOMALE PO RIETI		
VIA DEL TERMINILLO, 42		VIALE KENNEDY SNC			
RIETI   02100		RIETI 02100	02100		
RI		RI			

N° Chiamata	Data	Rif. Ordine Cliente	Contatto	Main Unit		
CAS-435709- J5M6	08/05/2023 10:02	23-785	Paola Grillo	Inst. IT402408 Cod. 100645000. Desc. MyLabX8 sn. 8100467, Batch.		
Termini di Pagamento: D060 -Due in 60 days - Invoice Date				Garanzia: Come indicato nelle "CONDIZIONI E TERMINI GENERALI DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA"		
Descrizione:						
Rif. Vs. Richiesta n. 23-000000785 del 08/05/2023 e ns. Certificato di Lavoro n. 204820 del 15/05/2023 per sostituzione trasduttore c 1-8 sn 3075, con restituzione sonda guasta, su ecotomografo MyLab X8 inst. 402408 - sn 8100467 ubicato presso la Diagnostica Radiologica del Pronto Soccorso dell'Osp. di Rieti (RI).						

La presente per comunicarVi che l'attività tecnica richiesta non sarà coperta dalla garanzia in essere causa evento traumatico non compatibile con la normale usura.

## Lista dei Prodotti e Servizi:

LISTER COLONIA CONTROL							
	Prodotto	Quanità	Prezzo Unitario	Sconto	Sconto %	Prezzo Totale	Listino
	C 1-8	1,00000	€ 4.400,00			€ 4.400,00	
	Totale Generale EUR (I.V.A. Esclusa)				€ 4.400	,00	

## ESAOTE S.p.A. Servizio Customer Care

Timbro e Firma per accetta	_!	
Timpro e Firma per accetta	ZIONE	
TITIDIO C I IIIIIA PCI ACCCIIA	210110	

Con l'approvazione del presente preventivo il Cliente autorizza l'applicazione dei termini di pagamento sopra riportati ed eventuali importi aggiuntivi (per ricambi e/o servizi) che il Cliente abbia autorizzato in sede di esecuzione dell'intervento.

Il listino "EXCHANGE" (ove previsto) si intende applicabile unicamente con esecuzione intervento e ritiro della parte guasta da personale ESAOTE.