

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**  
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa GmbH

Indirizzo Pagatore: 2000035130  
A.U.S.L. DI RIETI  
VIA DEL TERMINILLO, 42  
02100 RIETI (RI)  
ITALY

Indirizzo di spedizione: 2000035130  
A.U.S.L. DI RIETI  
Reparto Gastroenterologia  
VIA DEL TERMINILLO, 42  
02100 RIETI (RI)  
ITALY

Indirizzo cliente: 2000035130  
A.U.S.L. DI RIETI  
VIA DEL TERMINILLO, 42  
02100 RIETI (RI)  
ITALY

Indirizzo di fatturazione: 6000025616  
Azienda USL Rieti  
Uff\_eFatturaPA  
UFX1HE  
Via Del Terminillo, 42  
02100 RIETI (RI)  
ITALY

## Preventivo

Pag. 1(3)

Data emissione preventivo: 13.12.2022

Data scadenza preventivo: 13.03.2023

Preventivo n.: 8000471276	Ordine di Riparazione n.: 51845648	Codice cliente: 2000035130	Rif. Cliente n.: 2022-000001927	
Codice prodotto: N5780940	Descrizione modello: GIF-H190N W/BS (EN)	N. di serie: 2102168	Customer object ID:	
Descrizione strumento loaner: GIF-XP190N	Numero di matricola loaner: 2612100	Spedito il: 30.11.2022		
Descrizione strumento loaner: GIF-H190N W/BS (EN)	Numero di matricola loaner: 2102168	Spedito il: 05.12.2022		
<b>Vostro Contatto:</b> Ms. Paola GRILLO				
E-mail: p.grillo@asl.rieti.it	Fax:	Telefono: +390746278832		
<b>Servizio clienti:</b> Signore Giancarlo Bella				
E-mail: Giancarlo.Bella@Olympus-Europa.com	Fax:	Telefono:		

**Guasto segnalato dal Cliente:**  
PROBLEMA IMMAGINECOMPROMISED IMAGE

### Descrizione errore Olympus:

Colla lenti distali usurata , lenti luce danneggiate , guaina distale usurata.

DIFETTI LIEVI: Cilindro aspirazione usurato , impugnatura graffiata , lente CCD danneggiata , immagine macchiata , angolazioni lasche e scarse , tubo introduzione deformato .

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. – Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Sede legale e operativa: Via S. Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) – Tel.02 26972.1 – Fax 02 26972.488  
Cap.Soc.€6.300.000,00 int.vers. – P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152 – R.E.A. di Milano 1429744  
N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - Iban IT18 J 01005 20600 000000002277



## Preventivo

Pag. 2(3)

Data emissione preventivo: 13.12.2022

Data scadenza preventivo: 13.03.2023

Preventivo n.: 8000471276	Ordine di Riparazione n.: 51845648	Codice cliente: 2000035130	Rif. Cliente n.: 2022-000001927	
Codice prodotto: N5780940	Descrizione modello GIF-H190N W/BS (EN)		N. di serie 2102168	Customer object ID:

### Riparazione raccomandata

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà U/M	Prezzo Unitario	Importo netto
INCOMING INSPECTION	1,00 UR	360,00	360,00
SRP: INSERTION PART UNIT	1,00 PZ	12.292,00	12.292,00
SRP: KITBOX	1,00 PZ	121,00	121,00
SRP: A/W-CYLINDER UNIT	1,00 PZ	164,00	164,00
SRP: S-CYLINDER UNIT	1,00 PZ	218,00	218,00
SRP: FE-LEVER	1,00 PZ	21,00	21,00
SRP: GRIP UNIT	1,00 PZ	56,00	56,00
SRP: CP-PLATE	1,00 PZ	17,00	17,00
SRP: S-NUT	1,00 PZ	23,00	23,00
DISPATCH COSTS	1,00 UR	145,00	145,00
CDS CLEANING DISINFECTION	1,00 UR	80,00	80,00
Disassemblaggio, assemblaggio, verifica di funzionamento, controllo finale e verifica dei parametri di sicurezza	1		1.222,00
		<b>Imponibile</b>	<b>14.719,00</b>
		<b>IVA</b>	<b>3.238,18</b>
		<b>Totale fattura</b>	<b>17.957,18</b>



## Preventivo

Pag. 3(3)

Data emissione preventivo: 13.12.2022

Data scadenza preventivo: 13.03.2023

Preventivo n.: 8000471276	Ordine di Riparazione n.: 51845648	Codice cliente: 2000035130	Rif. Cliente n.: 2022-000001927	
Codice prodotto: N5780940	Descrizione modello: GIF-H190N W/BS (EN)		N. di serie: 2102168	Customer object ID:

### Riparazione necessaria

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà U/M	Prezzo Unitario	Importo netto
INCOMING INSPECTION	1,00 UR	360,00	360,00
SRP: A-RUBBER	1,00 PZ	242,00	242,00
DISPATCH COSTS	1,00 UR	145,00	145,00
CDS CLEANING DISINFECTION	1,00 UR	80,00	80,00
Disassemblaggio, assemblaggio, verifica di funzionamento, controllo finale e verifica dei parametri di sicurezza	1		544,00
		Imponibile	1.371,00
		IVA	301,62
		<b>Totale fattura</b>	<b>1.672,62</b>

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. – Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Sede legale e operativa: Via S. Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) – Tel.02 26972.1 – Fax 02 26972.488  
Cap.Soc.€8.300.000,00 int.vers. – P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152 – R.E.A. di Milano 1429744  
N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - Iban IT18 J 01005 20600 000000002277



A.U.S.L. DI RIETI VIA DEL TERMINILLO, 42 02100 RIETI (RI) ITALY

Indirizzo Azienda:  
OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di  
Olympus Europa GmbH

Indirizzo cliente: 2000035130  
A.U.S.L. DI RIETI  
VIA DEL TERMINILLO, 42  
02100 RIETI (RI)  
ITALY

## Preventivo / Risposta

Data emissione preventivo: 13.12.2022

Data scadenza preventivo: 13.03.2023

Preventivo n.: 8000471276	Ordine di Riparazione n.: 51845648	Codice cliente: 2000035130	Rif. Cliente n.: 2022-000001927	
Codice prodotto: N5780940	Descrizione modello: GIF-H190N W/BS (EN)	N. di serie: 2102168	Customer object ID:	

**Ordine per:  
Riparazione necessaria  
Preventivo di 1.371,00 EUR**

Data \_\_\_\_\_ Timbro e Firma \_\_\_\_\_

**Ordine per:  
Riparazione raccomandata  
Preventivo di 14.719,00 EUR**

Nome in lettere maiuscole \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Timbro e Firma \_\_\_\_\_

altre informazioni

- Preventivo accettato
- Preventivo rifiutato / Reso strumento non riparato

### PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L. 136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione. Inoltre con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/3013, vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.

### Condizioni di fornitura:

Validità: 3 mesi data presente;

Garanzia sulla riparazione: 180 giorni sui ricambi sostituiti e sull'attività svolta; ad esclusione della regolazione dei tiranti dove applicabile;

Garanzia 24 mesi di autoclavabilità applicabile solo alle ottiche chirurgiche;

I.V.A.: a Vostro carico, nei termini di Legge;

Pagamento: mediante Rimessa diretta a 60 giorni data fattura.

Vi precisiamo che il seguente preventivo può essere soggetto a variazioni stimabili solo in fase di lavorazione, in questo caso sarà nostra cura riformularvelo.