

RAPPORTO TECNICO

Numero ticket:	2020	Data:	17/04/2023	Ore lavoro:	2	Ore viaggio:	1	Km a/r:	95
Cliente:	ASL RIETI - CDS MAGLIANO SABINA								
Indirizzo:	VOCABOLO FILONI, 7								
Reparto:	RADIOLOGIA			Responsabile:					
Modalità intervento tecnico:	<input checked="" type="checkbox"/> In garanzia	<input type="checkbox"/> In contratto	<input type="checkbox"/> A pagamento	Stato intervento tecnico:			<input checked="" type="checkbox"/> Completo	<input type="checkbox"/> Incompleto	
Codici attività svolte:	<input type="checkbox"/> IS	<input type="checkbox"/> MC	<input type="checkbox"/> PM	<input type="checkbox"/> FR	<input checked="" type="checkbox"/> CD	<input type="checkbox"/> AS	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> VS	<input type="checkbox"/> DS
Modello apparecchiatura:	ECUBE 12			Numero di serie:		M04125			
Versione software:				Nuova versione software:					
Descrizione richiesta:	EFFETTUARE COLLEGAMENTO E CONFIGURAZIONE DICOM								

Attività svolta / da svolgere: EFFETTUATO COLLEGAMENTO E CONFIGURAZIONE DICOM

SI SEGNALE MALFUNZIONAMENTO PORTA DI RETE DOVUTO PROBABILMENTE A GUASTO PROVOCATO IN MANIERA ACCIDENTALE DAGLI UTILIZZATORI.

Note:

Dettaglio parti di ricambio da ordinare / guaste / rimosse:

Part number:	Part name:	Serial number:	Rev:	Qty:

Dettaglio parti di ricambio utilizzate:

Part number:	Part name:	Serial number:	Rev:	Qty:

Test e controlli per il corretto funzionamento effettuati post manutenzione preventiva o manutenzione correttiva

Descrizione del test	Esito del test			Motivazione test negativo
Test tensione di ingresso 220V	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test tensione di uscita 220V (accessori)	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento pannello di controllo	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test velocità di avvio del sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test velocità software applicativo	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento audio	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento monitor	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento sonde	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento del B-mode	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento del CF-mode	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento del PD-mode	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento del PW-mode	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento del M-mode	<input type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento del CW-mode	<input type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento del 3D4D-mode	<input type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> N.A.	
Test funzionamento modulo ECG	<input type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input checked="" type="checkbox"/> N.A.	
Test segnali di uscite digitali	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test segnali di uscite analogiche	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Test di connettività internet	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Verifica dei danni sul corpo macchina	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Verifica dei danni sulle sonde	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	
Verifica dei danni sugli accessori	<input checked="" type="checkbox"/> Positivo	<input type="checkbox"/> Negativo	<input type="checkbox"/> N.A.	

Nome del Tecnico:	LUCA CALDIERA RO	Firma:		Data:	17/04/23
Nome del Cliente:	ARTONIO SANGES	Timbro e Firma:		Data:	27/04/23

Assistenza Biolivegroup <assistenza@biolivegroup.com>

a Sic, Paola, Luca, Germole, Marco, Alessandro ▾

Buongiorno,

trasmettiamo in allegato i rapporti tecnici relativi al lavoro svolto.

Inoltre segnaliamo che, come riportato nel report, in fase di collegamento abbiamo riscontrato un malfunzionamento della porta di rete.

Il cavo potrebbe essere stato tirato involontariamente dagli utilizzatori causando un guasto alla porta LAN.

Per effettuare il ripristino è necessario sostituire il componente guasto, attendiamo vostre istruzioni prima di procedere.

In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Grazie

Manuel Fusco

Customer Service Manager



Biolive srl