

**RAPPORTO DI LAVORO - MANUTENZIONE CORRETTIVA**

NR. RT: MC 0916

Data richiesta: 3/8/23 Ora richiesta: 11:27 Rif. Richiesta: \_\_\_\_\_ Rif. Odl: 23-1314  
 Motivazione richiesta: \_\_\_\_\_

**ANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA**

CRITICA   
 NON CRITICA

Struttura: POGGIO MILITANO Reparto: POCIAMB Piano: \_\_\_\_\_ Centro di costo: \_\_\_\_\_  
 N° inventario: 63275 Classe: ECOCOMOGRAFO Costruttore: SAMSUNG Modello: US80A  
 Matricola: \_\_\_\_\_ N° etichetta aziendale: \_\_\_\_\_ Cod. CIVAB: EL128

**SOPRALLUOGO** Tecnico TORRESA Data: 3/8/23 Ora inizio: 14:00 Ora fine: 14:15  
 Problema riscontrato: RISCONTRATO SONDA TRANSVAGINALE DANNEGGIATA.

**ATTIVITA'** Tecnico TORRESA Data: 3/8/23 Ora inizio: 14:15 Ora fine: 16:00  
SI RICURA PER MANUTENZIONE SONDA INV. 65268  
 Ore lavoro impiegate \_\_\_\_\_

- RICHIESTA MATERIALE  RICHIESTA INTERVENTO DITTA ESTERNA  SOSPESO  
 RITIRO IN LABORATORIO  FORNITO MULETTO  ALTRO  
 PARZIALMENTE FUNZIONANTE  COMPLETAMENTE FUNZIONANTE  FERMO MACCHINA

Firma del Referente del Servizio Richiedente: [Signature] Firma del Tecnico: [Signature]

**ATTIVITA'** Tecnico TROIANI Data: 07/08/2023 Ora inizio: 13:00 Ora fine: 14:00  
SI CONSEGNA SONDA MULETTO: SONDA  
 ORDINARIO  DITTA ESTERNA ENDOCAVITARIA VR5-9 SN:KØBQM3GH100065H  
ESEGUITE PROVE CON ESITO REGOLARE  
 Ore lavoro impiegate \_\_\_\_\_

**RICAMBI SOSTITUITI**

DESCRIZIONE	CODICE	LOTTO	Q.TA'

**CHIUSURA INTERVENTO** Tecnico TROIANI Lavoro ultimato:  SI  NO  
 Data fine: 07/08/2023 Ora fine: 14:00 Proposta Fuori Uso:   
 Firma del Referente del Servizio Richiedente: [Signature] Firma del Tecnico: [Signature]

Tipografia Mercurio - Ascoli