



TECNOSALUS

N° 2907/25

## VERBALE INTERVENTO TECNICO

Data 070425

|                                     |                        |                          |     |                          |                 |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------|
| Tecnico 1<br>CODELUPPI              | Tecnico 2<br>ZAMESEV   | N° ordine                | del | Preventivo N°<br>P078/25 | del<br>24/02/25 |
| Cliente<br>ASL METI                 |                        | Ospedale<br>P.O. 01 METI |     |                          |                 |
| Reparto<br>BLOCCO OPERATORIO SALA 2 |                        | Indirizzo<br>METI        |     |                          |                 |
| Apparecchio<br>SERALICIA            | Modello<br>HYLED X9-X5 | Matricola<br>66-3B001341 |     |                          |                 |
| Apparecchio                         | Modello                | Matricola                |     |                          |                 |
| Apparecchio                         | Modello                | Matricola                |     |                          |                 |
| Apparecchio                         | Modello                | Matricola                |     |                          |                 |

Descrizione SOSTITUZIONE BRACCIO A MOLLA (FUORI GARANZIA)

## Note Tecniche

SOSTITUZIONE BRACCIO A MOLLA PERCHÉ DANNEGGIATO  
PER USO IMPROPRIO.  
PROVE DI FUNZIONAMENTO : OK

| MATERIALE UTILIZZATO |     |                     | LEGENDA                             |                                    |
|----------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Codice Parte         | Qt. | Descrizione         |                                     | Attività                           |
| M5-070826-00         | 01  | SPMN6 ARM (AC 2000) | <input checked="" type="checkbox"/> | Riparazione fuori Garanzia         |
|                      |     |                     | <input type="checkbox"/>            | Riparazione in Garanzia di Vendita |
|                      |     |                     | <input type="checkbox"/>            | Intervento in Contratto Full Risk  |
|                      |     |                     | <input type="checkbox"/>            | Collaudo / Installazione           |
|                      |     |                     | <input type="checkbox"/>            | Manutenzione Correttiva            |
|                      |     |                     | <input type="checkbox"/>            | Manutenzione Preventiva            |

| Dati Lavoro |     | Ricambio Exchange | Qt. | Descrizione | Contratto di Manutenzione | Visita N° |
|-------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------------------------|-----------|
| Tecnici     | 2   |                   |     |             |                           |           |
| Ore Lavoro  | 4   |                   |     |             |                           |           |
| Ore Viaggio | 8   |                   |     |             |                           |           |
| Km A/R      | 160 |                   |     |             |                           |           |

PER LA COPIA

TIMBRO E FIRMA CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO