



25-000001177


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 66676		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0310 - Radiologia -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 23-07-25 16:35 - 23-07-25 16:35	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC ENRICO DEL SIGNORE - NOLDAP		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: RADIOLOGIA		ODL INTERVENTO 25-000001177	
TIPOLOGIA ECOTOMOGRAFO		MODELLO RS85 PRESTIGE		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE SAMSUNG	COD. CIVAB ECTSMG0000053837	MATRICOLA S2S2M3HW500005A	INV. ENTE 139247	FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SI RICHIEDE VALUTAZIONE E/O SOSTITUZIONE MONITOR PER MAL FUNZIONAMENTO. SI RACCOMANDA LA MASSIMA CORTESE SOLLECITUDINE
---	--	---

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: SI RICHIEDE VALUTAZIONE E/O SOSTITUZIONE MONITOR PER MAL FUNZIONAMENTO. SI RACCOMANDA LA MASSIMA CORTESE SOLLECITUDINE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
17:10	23-07-25	17:10	23-07-25	SAMSUNG (MILANO)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 23-07-25

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------